附件 1

中央生态环境保护督察组转办处理情况反馈单

填报单位（盖章）：龙陵县人民政府　　填报时间：2021 年 5 月 5 日

转办编号	保环督转〔2021〕71 号		
转办时间	2021 年 5 月 4 日	问题分类	立行立改☑ 限期整改☐
办理情况	已办结☑　未办结☐　阶段性办结☐		
经办人（签字）		反馈人（签字）	
受理编号	X2YN202105030022	污染类型	其他
信访举报问题简述	投诉人反映“保山市龙陵县邦腊掌温泉提升改造工程不遵循自然规律，因修建隧道导致温泉枯竭”。		
核实处理情　况	经查证，该信访件部分属实。 核实情况：邦腊掌温泉旅游开发项目是省委、省政府在2006年滇西边境旅游现场办公会上确定的全省重点旅游建设项目，是云南省2007年度“双百”重点建设项目，建设单位为龙陵县邦腊掌温泉有限责任公司（2006年12月龙陵县组建成立国有控股的龙陵县邦腊掌温泉有限责任公司，2009年2月云南省旅游投资有限公司和龙陵县国有资产经营有限责任公司共同出资组建龙陵县邦腊掌温泉有限责任公司）。该项目先后取得《云南省发展和改革委员会关于龙陵邦腊掌温泉旅游开发基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（云发改社会〔2009〕2415号）、《保山市发展和改革委员会关于转发〈关于龙陵邦腊掌温泉旅游开发基础设施建设项目可行性研究报告〉的批复》（保发改社会〔2009〕754号）、《龙陵县发展和改革局关于邦腊掌温泉区项目建设立项的批复》（龙发改社会〔2009〕226号）、《龙陵县人民政府关于实施云南龙陵邦腊掌温泉项目总体规划的批复》（龙政复〔2009〕59号）、《保山市发展		

	和改革委员会关于龙陵邦腊掌温泉旅游开发建设项目核准的批复》（保发改社会〔2012〕140号），并取得《环境影响评价可行性报告》《地质灾害影响评价报告》《地震安全性评价报告》《土地利用规划调整和预审报告》《文物保护调查报告》《规划选址意见书》《林评报告》《香柏河水质检测报告》《水资源调查报告》等批准文件。该项目围绕建设国家4A级以上旅游景区目标，概算投资6.93亿元，分三期进行建设，2014年基本建成投入运营。其中：投诉人反映“因修建隧道导致温泉枯竭”中的“修建隧道”实际是指香柏河流域河道整治工程。该项目位于邦腊掌景区内，主要建设拦渣坝、滞洪坝、拦河坝、分洪隧道等内容，2006年底编制完成《龙陵县香柏河流域河道整治工程可行性研究报告》，并取得《龙陵县发展和改革局关于〈龙陵县香柏河流域河道整治工程可行性研究报告〉的批复》（龙发改〔2007〕40号）。2009年9月修改后的《龙陵县香柏河流域河道整治工程可行性研究报告》取得《龙陵县发展和改革局关于对〈保山市龙陵县香柏河流域河道整治工程可行性研究报告〉的批复》（龙发改〔2009〕347号），与邦腊掌温泉旅游开发项目同步建设。“保山市龙陵县邦腊掌温泉提升改造工程”属实。2011年云南省城乡规划设计院编制的《云南·龙陵邦腊掌温泉旅游开发项目可行性研究报告》反映“经详细调查，邦腊掌泉群总出水口101个……多年平均日产水量990.7立方米”。2015年7月云南岩土工程勘察设计研究院编制的《云南省龙陵县地热矿产资源规划（2015—2025年）》反映“龙山镇邦腊掌温泉流量为16.00L/s”，折算为日产水量1382.4立方米。根据龙陵县邦腊掌温泉有限责任公司提供的2019年至2021年月取水量统计分析，邦腊掌温泉日均取水量约1300立方米（26%左右的温泉泉眼未收集）。因此温泉出水量无明显变化，不存在枯竭的问题。“因修建隧道导致温泉枯竭问题”不属实。 综上所述，举报人反映的“保山市龙陵县邦腊掌温泉提升改造工程不遵循自然规律，因修建隧道导致温泉枯竭”问题部分属实。
附　件	立行立改类☑：报送办理情况 限期整改类☐：报送核实情况和整改工作方案
备　注	请在☐ 打“√”